

	Servicio Nacional de Aprendizaje FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de Agosto de 2010 Versión: 1.0 Página 1 de 2
---	--	---

I. NOMBRE DEL DISPOSITIVO Y/O SOLUCIÓN:

AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU TIPO SPLIT PISO-TECHO

II. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS

A. CANTIDADES

Las cantidades mínimas obligatorias son:

ÍTEM	CARACTERÍSTICA	REQUERIDO (Se debe diligenciar por parte del Centro de Formación)
1.	AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU TIPO SPLIT PISO-TECHO	1

B. CARACTERÍSTICAS

Las características mínimas obligatorias para cada uno de los aires acondicionados son:

ÍTEM	CARACTERÍSTICAS	
1.	Capacidad de refrigeración	36000 BTU
2.	Tipo de compresor	Rotativo
3.	Eficiencia de energética EER (Cooling, btu/W)	8,7
4.	Desempeño circulación de aire (CFM)	918 E.E.R (BTU/h W)
5.	Dimensiones	205 965 x 790 x 320 mm
6.	Peso	80 Kg.
7.	Refrigerante	Tipo R-22
8.	Cualidad	Control remoto
9.	Cualidad	Consola puede ser colgada en la pared o techo
10.	Tipo	Split
11.	Voltaje/Consumo	220V/3800W
11.	Montaje	Monturas para poner en techo
12.	Manuales	Manual de usuario y mantenimiento en español.

	Servicio Nacional de Aprendizaje FICHA TÉCNICA	Fecha: 20 de Agosto de 2010 Versión: 1.0 Página 2 de 2
---	--	---

III. SITIO DE INSTALACIÓN

CARACTERÍSTICA		PROPUESTO <i>(Se debe diligenciar por parte del Centro de Formación)</i>
Ciudad		Cúcuta
Departamento		NORTE DE SANTANDER
Dirección		CALLE 2N AV 5 SENA – PESCADERO (SALA VIP)
Contacto en sitio	Nombre	Sergio Alfonso Ramirez Figueroa
	Teléfono	5 82 99 90 Ext. 72577
	e-mail	saramirez@sena.edu.co

IV. INFORMACIÓN PROPUESTA

La propuesta debe incluir:

ÍTEM	CARACTERÍSTICA
1.	Hoja de datos del AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU TIPO SPLIT PISO-TECHO
2.	Costos unitarios y totales solución
3.	Tiempo de entrega de los dispositivos
4.	Tiempo de validez de la propuesta
5.	Documento que demuestre garantía mínima 1 año.
6.	Documento que especifique la garantía de calidad del producto.
7.	Documento que demuestre disponibilidad de repuestos en Cúcuta.
8.	Los costos deben contemplar el montaje del equipo bajo las normas técnicas eléctricas y mecánicas vigentes y la adecuación arquitectónica y de obra civil necesarias para la ventana en marco de aluminio por donde atravesará la tubería
9.	Los costos deben contemplar la reparación y el mantenimiento de la mampostería y pintura del sitio en donde se instale el equipo.

Elaboró:

Nombre: Sergio Alfonso Ramirez Figueroa

Fecha: 17/11/2010